

Dangers
Silice
Poussières

Burinage

Organiser le chantier avant intervention :

- Former / informer les salariés sur les risques
- Réduire le nombre de salariés exposés ainsi que leur temps d'exposition



Empoussièrément observé :

Outils sans aspiration



Poussières

Silice

Outils avec aspiration



Poussières

Silice

Mesures de Protection Collective :

Utiliser un outil relié à un **système d'aspiration des poussières**

En fin de journée, le nettoyage est réduit

Equipements de Protection individuelle :

Pour l'utilisation sans aspiration



Demi-masque avec cartouches P3

Travaux < 1 heure

Lunettes de protection



Appareil à ventilation assistée à cartouches P3

Travaux > 1 heure

Vêtements de travail



Le coin de l'innovation :

Produit	SYSTÈME D'ASPIRATION DE POUSSIÈRE	Accessoire d'aspirateur DeWALT pour perceuses à percussion SDS Plus sans fil et avec cordon
Description	<p>Pour effectuer les opérations de burinage et de forage, équipez les burineurs d'un kit d'aspiration de poussières.</p> <p>Disponible pour la plupart des burineurs existants</p> <p>Système de fixation rapide</p> <p>Facile à manipuler : adaptation rapide aux différents outils et aux différentes positions de travail</p> <p>Poids: env 0.8 kg</p>	<p>Système à montage rapide pour faciliter l'assemblage et la libération sans outil.</p> <p>A utiliser avec les marteaux DEWALT SDS-Plus filaires et sans fil.</p> <p>Idéal pour le perçage sans poussière jusqu'à n'importe quel diamètre.</p>
Prix Distributeur	DeWalt , HILTI TE DRS-Y, BOSH, env. 130 E	<p>https://www.dewalt.ca/fr-ca/products/accessories/tool-accessories</p> <p>100 € environ</p>
Photo		